



KS SAVA
Vododvod Sava - Ponoviče
g. Mandelj Vili
Sava 21 b

1282 Sava

Št.: 120 - 187 - 295 -2524/13
Datum: 3.6.2013

POROČILO
o spremljanju skladnosti pitne vode
in obvladovanju tveganj na vodovodnem sistemu SAVA – PONOVIČE
(MAJ 2013)

1. UVOD

Dne 16.5.2013 smo opravili kontrolni pregled vodovodnega sistema Sava Ponoviče, po predhodno ugotovljeni neskladnosti pitne vode (dne 19.4.2013 - na vseh odvzemnih mestih je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij). Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo odvzeli:

- 4 vzorce pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse (1 iz zajetja, 1 iz vodohrana, 2 iz omrežja).

Pri pregledu je bil prisoten g. Vili Mandelj.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode z UV presvetljevanjem v črpališču.

2. UGOTOVITVE

2.1. Stanje objektov in naprav:

Pregled smo opravili v času stabilnega vremena. Po zagotovitvi prisotnega, so sistem po predhodni ugotovljeni neskladnosti v celoti pregledali, napak v obratovanju niso zaznali. UV naprava naj bi delovala brezhibno, filtri pa so redno čiščeni.



ISO 9001
Q-457



Identifikacijska št. za DDV: SI30432839
Matična številka: 5053862
Poslovni račun: 01100-6030926533