



KS SAVA  
Vododvod Sava - Ponoviče  
g. Mandelj Vili  
Sava 21 b

1282 Sava

Št.: 120 - 187 - 295 -523/13

Datum: 16.10.2013

**POROČILO**  
**o spremljanju skladnosti pitne vode**  
**in obvladovanju tveganj na vodovodnem sistemu SAVA – PONOVIČE**  
**(SEPTEMBER 2013)**

## 1. UVOD

Dne 27.9.2013 smo opravili kontrolni pregled vodovodnega sistema Sava Ponoviče, po ugotovljeni predhodni neskladnosti pitne vode na končnih delih sekundarnega omrežja in v internem vodovodnem omrežju OŠ Sava, z dne 29.8.2013 (koliformne bakterije in kolonije pri 36°C).

Ob kontrolnem pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve. Odvzeli smo 3 vzorce pitne vode za redno mikrobiološko preskušanje iz objektov predhodno ugotovljene neskladnosti.

Pri pregledu je bil prisoten g. Vili Mandelj.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode z UV presvetljevanjem v črpališču.

## 2. UGOTOVITVE

### 2.1. Stanje objektov in naprav:

Kontrolo skladnosti smo opravili v času dežja. Po zagotovitvi prisotnega, so na vodovodu predhodno izvedli vse ukrepe, ki smo jih svetovali v poročilu z dne 10.9.2013 (spiranje končnih vej sekundarnega omrežja skozi urejene hidrante, spiranje hišnih vodovodnih omrežij in čiščenje hišnih filtrov), opravili pa so tudi čiščenje filtrov v črpališču. Ob pregledu smo tudi sicer opazili ustrezen higienski režim